

Documentazione fotografica sopralluogo del 28/11/2017

Verifica dello stato delle pavimentazioni



Figura 1: ingresso su via Triestina



Figura 2: viabilità interna



Figura 3: area pavimentata fronte edificio A2



Figura 4: area pavimentata fronte edificio A2